

2016年度

藤曲処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2017年3月31日

処分場名	点検項目	2016年										2017年			措置(対策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
藤曲処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	4.遮水工の状況・効果	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・該当設備なし	
	5.周辺地下水の水質検査	-	-	● 6/15	-	-	-	◆ 10/13	-	-	● 1/24	-	-	◆ダイオキシン測定	
	6.地下水集排水設備の状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・該当設備なし	
	7.放流水の水質検査	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	8.調整池の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	9.浸出液処理設備の状況	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・該当設備なし	
	10.保護柵の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	11.標識類の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22	・点検通路除草作業/2回/年	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 1. 3水質検査」に記載しています。															