

2016年度 西沖第3号処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2017年3月31日

処分場名	点検項目	2016年										2017年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西沖第3号処分場 (管理型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	4.遮水工の状況・効果	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	5.周辺地下水の水質検査	-	-	◆ 6/10	-	● 8/29	-	-	-	-	-	● 2/21	-	◆ダイオキシン測定	
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	7.放流水の水質検査	-	● 5/18	● 6/15	● 7/14	-	-	● 10/12	-	● 12/12	-	-	● 3/22	*放流時に測定	
	8.調整池の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	9.浸出液処理設備の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	10.PH、COD測定器の状況(校正)	● 4/20	● 5/19	● 6/17	● 7/15	● 8/11	● 9/21	● 10/26	● 11/16	● 12/14	● 1/25	● 2/15	● 3/24		
	11.排水ポンプターニング状況	● 4/20	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	12.保護棚の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
	13.標識類の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22	*通路、築堤の除草作業/2回/年	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/12	● 1/24	● 2/21	● 3/22		
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 2. 3水質検査」に記載しています。															