

2016年度 長沢処分場点検記録

●異常なし ×対策が必要

2017/3/31

処分場名	点検項目	2016 年									2017 年			措 置(対 策)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
長沢処分場 (安定型)	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	4.搬入廃棄物の展開検査	●6、13 20、27	●11、18 25、31	●8、15 22、29	●6、13 20、27	●3、10 24、31	●7、14 21、28	●12 19、26	●2、9 16、30	●7、14 21、27	●4、11 18、25	●1、8 15、22	●1、8 15、22	
	5.周辺地下水の水質検査	-	-	-	-	-	● 9/26	-	-	-	-	-	● 3/22	
	6.浸透水(放流水)の水質検査	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	7.浸出水柵(石灰石)処理状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	8.硫化水素発生の有無検査	● 4/20	● 5/19	● 6/17	● 7/15	● 8/11	● 9/21	● 10/26	● 11/16	● 12/14	● 1/25	● 2/15	● 3/24	
	9.埋立ボードの管理状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	10.保護棚の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	11.標識類の状況	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
除草状況	1.処分場内の点検通路他	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/18	● 5/18	● 6/15	● 7/14	● 8/29	● 9/26	● 10/12	● 11/10	● 12/10	● 1/24	● 2/21	● 3/22	*2回/年除草作業
備考： 周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「2. 3. 3水質検査」に記載しています。														